vom 21.04.2008/hel

Seite 1 von 7



Anerkannt nach RAP Stra für (0) Baustoffeingangsprüfung. (1) Eignungsprüfungen (2) Fremdüberwachungsprüfungen, (3) Kontrollprüfungen (4) Schiedsuntersuchungen

	A	8	.C	D	G	Н	1
	Böden einschl. Bodenver- besserungen	Bitumen u. bitumen- haltige Bindemittel	Fugen- tülistolle	Gesteins- körnungen	Asphalt	Hydr. geb Gemische einschl. Bodenver- festigung (ZTV E-SIB)	Gemische für Schichten ohne Bindemittel
0	0.00			DO			
1	A1			1	G1	H1	11
2	DOM:	B2		o XIII	62		12
3	A3	83	C3 ¹¹	D3	63	H3.	.13
4	A4	84	C4 ¹¹	D4	G4	H4	14

15 für heißverarbeitbare Fugenmassen

Mitglied im bup Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V.

Bauaufsichtlich anerkannt gemäß Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (PÜZ) für den geregelten Bereich

EU-notifizierte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz

Anerkannte Betonprüfstelle

Auftraggeber:

EVONIK-DEGUSSA GmbH

High-Performance-Polymers

Paul-Baumann-Str. 1

45764 Marl

Mischwerk:

Asphaltsplitt-Werk Altona

Zwgnl. der KEMNA BAU

Andreae GmbH & Co. KG

Rondenbarg 50 22525 Hamburg

Art der Probe:

Mischgut ATS 0/22 B

Entnahmestelle:

Mischwerk

Entnahmetag:

04.10.2007

Probenahme durch:

Dipl.-Ing. Heller

Kennzeichnung der Proben:

0885 ATS 0/22 B mit Road + (als RC für # 0887)

0886 ATS 0/22 B mit 60% RC

0887 ATS 0/22 B mit 60% RC mit Road+

Probenmenge:

0885: 15,8 kg # 0886: 18,4 kg # 0887: 18,5 kg

Prüfungsauftrag:

Kontrollprüfung zur Feststellung der Mischgutzusammensetzung, Bestim-

mung des Gummigranulatanteils

Der Untersuchungsbefund enthält 7 Seiten und 47 Anlagen.

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Dieser Bericht darf nur vollständig weitergegeben werden, eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. Das Probenmaterial ist verbraucht.



Prüfstellenleiter:

Dipl.-Ing. Keplin

Rostock HRB 356/90

vom 21.04.2008/hel

Seite 2 von 7



Allgemeines und Aufgabenstellung

Die Firma EVONIK DEGUSSA GmbH erteilte uns am 02.10.2007 den Auftrag, bei der Durchführung von Emissionsmessungen am 04.10.2007 am Asphaltsplitt-Werk Altona, Zweigndl. der KEMNA BAU, Andreae GmbH und Co. KG in Hamburg, den Messablauf zu verfolgen sowie Rückstellproben der während der Emissionsmessungen hergestellten Asphaltmischgutsorten zu entnehmen.

Darauf aufbauend erhielten wir am 04. April 2008 den Auftrag, Kontrollprüfungen zur Bestimmung der Zusammensetzung an den entnommenen Proben als Ergänzung des Berichtes M68 346/2 Müller-BBM über die Emissionsmessungen durchzuführen.

Bei Durchführung der Messungen am 04.10.2007 waren u.a. anwesend:

- Herr Dipl.-Ing (FH) Martin Heirich, MÜLLER-BBM
- Herr Dipl.-Ing. (FH) Sascha Welskop, MÜLLER-BBM
- Herr Laboringenieur Neidenberger, Asphaltsplitt-Werk Altona
- Herr S. Piepkorn, Asphaltsplitt-Werk Altona
- Herr Dipl.-Ing. Sten Heller, HEIDEN LABOR

Die Messungen fanden an Revisionsöffnungen des Abzugs auf dem Dach der Mischanlage statt (vgl. Bilder 1 und 2 in Anlage 1)

Mischgutvarianten

Bei den Emissionsmessungen wurden 2 Mischgutvarianten miteinander verglichen:

- 1. ATS 0/22 B mit 60 % AG¹, AG: ATS 0/22 B mit Bitumen 50/70 (konventionell)
- 2. ATS 0/22 B mit 60 % AG, AG: ATS 0/22 B mit Bitumen 50/70 und Road+ -Modifizierung²

² Road+ besteht aus einem Gummipulver < 1,4 mm der Firma GENAN, das mit 4,5 Gewichtsteilen Vestenamer (teilkristallines Polyoctenamer) der Firma Evonik Degussa vermisch ist.





www.heidenlabor.de

¹ AG = Asphaltgranulat

vom 21.04.2008/hel

Seite 3 von 7



Die vorgesehene Zusammensetzung von Variante (2) ist dem Eignungsprüfungszeugnis 0107.1650.3(41762) vom 02.10.2007 in den Anlagen 5 und 6 zu entnehmen. Sie entspricht den Anforderungen der ZTV / St-Hmb. 05, Fassung 07.

Die Zusammensetzung beider Varianten ist hinsichtlich Kornzusammensetzung und Bindemittelgehalt gleich. Als Frischbindemittel kam bei Variante (1) ein Straßenbaubitumen 50/70 und bei Variante (2) ein Straßenbaubitumen 70/100 zum Einsatz.

2.1 Asphaltgranulat 0/22 Road+

In Vorbereitung der Messungen wurden am 27.09.2007 ca. 150 Tonnen ATS B 0/22 mit Bitumen 50/70 und Road+ - Modifizierung im Trockenverfahren (15 kg Road+ je 4 Tonnen Mischgut, das entspricht 9,6 M.-% Gummigranulat, bezogen auf das Bindemittel) hergestellt. Um eine ausreichende Anlösung der Gummipartikel durch das Bindemittel zu gewährleisten, soll dass Mischgut ca. 2 h heiß im Silo gelagert werden, bevor es verarbeitet wird. Anschließend wurde das Mischgut auf einer Freifläche am Mischwerk zum Abkühlen flächenhaft ausgebreitet. Das Brechen des Asphaltes erfolgt am 01.10.2007 mit anschließender Lagerung auf einer Freifläche am Mischwerk.

Die Mischgutuntersuchung des AG Road+ ergab einen Bindemittelgehalt von 3,9 M.-%. Der rückgewonnene Gummianteil³ beträgt 3,7 M.-%, bezogen auf das Bindemittel. Nach Extraktion des Bindemittels lässt sich grundsätzlich nicht die gesamte Masse des Gummis mehr nachweisen. Der feine Teil des Granulat-Gemisches löst sich nahezu vollständig im Bitumen. Der gröberer Anteil der Partikel haftet nach Extraktion zu einem Teil in Flusen zusammen, zum anderen Teil an der Oberfläche der groben und feinen Gesteinskörnungen. Der in Flusen haftende Teil des Gummis lässt sich einfach durch visuelle Separation von den Gesteinskörnungen trennen und dessen Masse bestimmen. Erfahrungsgemäß beträgt diese Menge maximal die Hälfte des eingesetzten Gummigranulates.

Im vorliegenden Fall ist die vergleichsweise geringe Menge an rückgewonnenem Gummigranulat u.U. durch eine Inhomogenität des Mischgutes selbst, oder durch einen größeren Anteil des im Bindemittel gelösten Gummis zu erklären.

³ Mischguteinwaage : 1171 g ; Gummigranulat: 1,7 g ; Bindemittel (3.9 M.-%) : 45.7 g ungelöstes Gummigranulat: 1.7 / 45.7 * 100 = 3.7 M.-%



Prüfstellenleiter: Stellvertretung: Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke

Dipl.-Ing. Langkamp



vom 21.04.2008/hel

Seite 4 von 7



Beschreibung der Asphaltmischanlage

Das Asphaltsplitt-Werk Altona verfügt über einen 4 Tonnen – Chargenmischer. Die Zuführung der Gesteinskörnungen erfolgte über eine im Gegenstromprinzip arbeitende Heißtrommel. Zusätzlich verfügt die Anlage über eine Paralleltrommel, über die die Zugabe von Asphaltgranulat erfolgt (vgl. Bild

7 in Anlage 4).

Bei der Herstellung der beiden Mischgutvarianten wurde das Asphaltgranulat mit einem Anteil von 60 % dem neuen Mischgut zugegeben. Für die Referenzvariante (1) wurde ein bereits vorrätiges "konventionelles" Asphaltgranulat verwendet, während für die Variante (2) ein mit Road+ modifiziertes

Asphaltgranulat eingesetzt wurde (siehe Ziffer 2.1).

Zugabeverfahren

Das konventionelle und das Road+ -modifizierte Asphaltgranulat (beide ATS 0/22 B) wurden jeweils über Förderbänder in die Mischanlage geführt und in der Paralleltrommel schonend auf 110...140 °C erwärmt und dem Mischprozess zugeführt (vgl. auch Bilder 7 und 8 in Anlage 4). Die Emissionsmessungen erfolgten nach Angaben von MBB bei Mischguttemperaturen von 171 °C bei Variante (1) und bei 168 °C bei Variante (2) und sind damit als vergleichbar anzusehen.



Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp





5. Asphalttechnologische Kenngrößen

In der Tabelle 1 sind die asphalttechnologischen Kenngrößen der beiden Varianten dargestellt (vgl. Anlage 10 bis 16).

	Variante (1)	Variante (2)	Soll lt.	Soll
	mit 60 M%	mit 60 M%	EPZ 0107.1650.3	ZTV/St-Hmb.
	AG	AG Road+ modifiziert	[41762] 02.10.07	05/07
	# 0886	# 0887		
Anteil < 2mm [M%]	7,8	8,3	7,1	<u>> 2,0</u>
Anteil > 2 mm [M%]	57,2	51,0	58,1	<u>></u> 5,0
Anteil >16 mm [M%]	18,4	15,8	25,1	è <u>-</u>
Anteil >22 mm [M%]	1,7	0,9	2,0	<u><</u> 10
B-Gehalt [M%]	3,9	4,2	3,9	-
B-Gehalt [Vol%]	9,1	9,8	9,3	<u>></u> 9,0
Erweichungspunkt [°C]	60,4	59,4	56,0	48-65
Hohlraum MPK [Vol%]	4,9	5,5	5,3	2-10
M-Stabilität [KN]	15,5	16,0	9,8	<u>></u> 5
M-Fließwert [mm]	2,8	2,6	2,2	1,5 - 4

Tabelle 1: Asphalttechnologische Kenngrößen

Aus der Gegenüberstellung der asphalttechnologischen Kenngrößen der beiden Varianten ist ersichtlich, dass kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Varianten und eine sehr gute Übereinstimmung mit der Eignungsprüfung 0107.1650.3(41762) vom 02.10.2007 besteht.

Dipl.-Ing. Langkamp



vom 21.04.2008/hel

Seite 6 von 7

HEIDEN LABOR
für Baustoff- und Umweltprüfung GmbH

5.1 Gummianteil

Bei der durchgeführten Kontrollprüfung der Variante (2) wurden 4,17 M.-% Rest-Gummi, bezogen auf das Bindemittel, als Feststoff wiedergefunden, ca. 5,43 M.-% sind im Bindemittel gelöst⁴. Der im

Trockenverfahren hergestellte Gummiasphalt ATS 0/22 Road+ hat also eine vergleichbare Gummimo-

difikation erfahren wie ein im Nassverfahren (vorgefertigtes Gummibitumen) hergestellter Gummi-

asphalt.

6. Abgasmessungen

Die Ergebnisse der Emissionsmessungen sind dem Bericht M68 346/2 der Firma Müller-BBM, Lin-

sengericht zu entnehmen. Der Bericht wurde in den Anlagen 16 bis 47 dem Untersuchungsbefund an-

gefügt.

Die Firma MBB kommt zu der Beurteilung, dass zwischen den beiden Varianten kein signifikanter

Unterschied der Konzentrationen der gemessenen Abgaskomponenten festzustellen ist. Bei der Refe-

renzmischung mit konventionellem Asphaltgranulat ist sogar der Gesamtkohlenwasserstoffgehalt hö-

her als bei der Road+ - Variante.

7. Zusammenfassung

An dem Asphaltsplitt-Werk Altona , Zweigndl. der KEMNA BAU, Andreae GmbH und Co. KG in

Hamburg wurde eine Asphalttragschicht 0/22 B mit 60 M.-% Asphaltgranulat ATS 0/22 nach ZTV/St-

Hmb. 05/07 hergestellt. Das Asphaltgranulat enthielt zum einen konventionelles Straßenbaubitumen

(Variante (1)) und zum anderen Gummigranulat Road+ (Variante (2)) mit einem Mengenanteil von

9,6 M.-%, bezogen auf das Bindemittel. Das Gummigranulat wurde im Trockenverfahren zudosiert.

⁴ Mischguteinwaage: 2225,2 g; Gummigranulat: 3,9 g; Bindemittel (4,2 M.-%): 93,5 g ungelöstes Gummigranulat: 3,9/93,5 * 100 = 4,17 M.-%

Kösterbecker Str. 7 · 18184 Roggentin Telefon (03 82 04) 747 0 Telefax (03 82 04) 747 79 e-mail info@heidenlabor.de

www.heidenlabor.de

Prüfstellenleiter: Stellvertretung: Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke

Dipl.-Ing. Langkamp

Deutsche Bank AG Rostock BLZ 130 700 00 · Konto 1 224 328 V+R Bank Rostock BLZ 130 900 00 · Konto 01122983 Rostock HRB 356/90 INET INET

vom 21.04.2008/hel

Seite 7 von 7

r Baustoff- und Umweltprüfung GmbH

Beide Varianten (1) und (2) ATS 0/22 entsprachen hinsichtlich Zusammensetzung der Eignungsprü-

fung 0107.1650.3(41762) vom 02.10.2007.

Sie sind als technisch gleichwertig zu bewerten.

Bei Variante (2) wurde nach Extraktion eine Menge an Gummipartikel von 4,2 M.-%, bezogen auf

das Bindemittel, festgestellt, was der Erfahrung mit Gummibitumen entspricht.

Signifikante Unterschiede bzw. nachteilige Veränderungen des Emissionsverhaltens der Anlage wur-

entsprechend des Berichtes M68 346/2 der Firma Müller-BBM nicht festgestellt.

Auf der Basis der durchgeführten Untersuchungen ist eine Wiederverwendung von Asphaltgranulat,

welches Gummigranulat Road+ mit Vestenamer enthält, mit der Wiederverwendung von konventio-

nellem Asphaltgranulat gleichwertig, wenn nicht sogar hinsichtlich der Asphalteigenschaften überle-

gen.

HEIDEN LABOR

für Baustoff- und Umweltprüfung GmbH

Sachbearbeiter

Ing. Johannsen Prüfstellenleiter



Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mahnke

Dipl.-Ing. Langkamp







Bild 1: Ansicht des Asphaltmischwerkes der Firma Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG in Hamburg Altona. In der oberen, linken Bildhälfte ist der Abzug, an dem die Emissionsmessungen durchgeführt wurden, erkennbar.



Bild 2: Nahansicht des Abzugs mit Revisionsöffnungen (ca. 1,3 m von OK Dach), die für die Messungen genutzt wurden.

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp

Geschäftsführer:





Bild 3: Nahansicht einer Revisionsöffnung des Abzugs, die für die Messungen genutzt wurde.



Bild 4: Ein Mitarbeiter der Firma Müller-BBM während der Vorbereitungen der Emissionsmessungen.





Bild 5: Ansicht in die Paralleltrommel von der dem Flammeneinlass gegenüberliegenden Seite während des Stillstands der Anlage am Vortag der Emissionsmessung. An der Innenwand sind die versetzt angeordneten Rechen zur Homogenisierung des Asphaltgranulats erkennbar.




Bild 6: Blick in die rotierende Paralleltrommel während der Befeuerung. Das Asphaltgranulat wird hierbei auf Temperaturen von 110 – 140 °C aufgeheizt. Es ist erkennbar, wie der Bereich des Flammeneinlasses mit Edelstahlblechen ausgekleidete ist. Es wird kein Asphaltgranulat direkt der Flammeneinwirkung (hier ölbefeuerte Flamme) ausgesetzt. Die Bleche sind frei, man erkennt sie metallisch glänzend, d.h. frei von Asphaltgranulat.

Dipl.-Ing. Langkamp







Paralleltrommel

Bild 7: Blick in die Geschossebene des Mischwerkes, mit der darin befindlichen Paralleltrommel. Im Vordergrund ist das Förderband für die Zugabe des Asphaltgranulats erkennbar.



Bild 8:

Ansicht der Messapparatur auf dem Dach des Asphaltmischwerkes während der Durchführung der Emissionsmessungen.





ASPHALTSPLITT-WERK ALTONA ZNL der KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG.



Rondenbarg 50 22525 Hamburg Telefon 0 40 / 853 907 - 15 Telefax 0 40 / 853 907 - 88

EIGNUNGSPRÜFUNG ASPHALT

EP-Nummer: 0107.1650.3 (41762) vom 02.10.2007

Artikel

Asphalttragschicht B 0/22 mit 60 M.-% AG

Bindemittelart/-sorte:

50/70 (resultierend)

Zusätze: Bauklasse: Gummibitumen im Asphaltgranulat

Auftraggeber:

SV, I-VI

Arge Messe

Lieferwerk Grundlagen:

ASW Altona ZTV/St- Hmb. 05 / Fassung 07

Baumaßnahme:

Erschließung Messe - Gnadenkirche

Nr	Masse- %	Bezeichnung	Lieferkörnung	Gewinnungsstätte	Zulassungsnummer	Hersteller
M 1	3,0	Kalksteinmehl	Füller	Hehlen	1 58	Kalkwerk Hehlen GmbH
М2	15,0	Natursand	Feine Gesteinskörnung 0/2	Lüttow	820	Wunder
МЗ	22,0	Granit	Grobe Gesteinskörnung 11/22	Glensanda, Schottland	304a	Foster Yeoman
			Brechsand-Nati	ursand - Verhältnis: ca	a. 0 : 1	
			As	phaltgranulat		
G 1	60,0		Asphaltgra	nulat 0/22 gebr. (ASW	/ Altona (Halde))	

				Siebrü	ckstand	Masse-%		
	M 1	M 2	М3	G 1				
mm	0/0,063 mm	0/2 mm	11/22 mm					
45,00								
31,50								
22,40			8,9					
16,00			74,9	10,6				
11,20			12,4	8,1				
3,00			3,8	10,2				
5,00				25,1				
2,00		1,9		5,7				
0,71		27,5		8,6				
0,25		58,3		19,0				
0,09	10,0	12,2		5,4				
< 0,09	90,0	0,1		7,3				
Überkorn	10,0	1,9	8,9					
Sollkorn	90,0	98,1	87,3				 	
Unterkorn			3,8				 	



Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp







ASPHALTSPLITT-WERK ALTONA ZNL der KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG.


Rondenbarg 50 22525 Hamburg Telefon 0 40 / 853 907 - 15

Telefax 0 40 / 853 907 - 88









Mineralstoffanteile)	Istwert	min	max
Korn > 11mm	Masse-%	32,7	20,0	
Überkornanteil	Masse-%	2,0,		5,0

Bindemit	tel / Zusät	ze				
Material: ATS B 0/22 mm	ATS B 0/22 mm			ensetzung	Sollwert	
		Α	В	С	min	max
Bindemitte: 70/100	Masse-%	1,2	1,5	1,8		
Bindemittel aus Granulat	Masse-%	2,4	2,4	2,4		
Erweichungspunkt R.u.K. des Ausgangsbindemittels	°C	44,0	44,0	44.0	43,0	49,0
Gesamt-Bindemittelgehalt	Masse-%	3,6	3,9	4.2		
Gesamt-Bindemittelgehalt	GewT	3,73	4,06	4,38		
Erweichungspunkt Ring und Kugel (resultierend)	°C	51,3	50,7	50,1	48.0	54,0
Erweichungspunkt R.u.K. Bindemittels aus Granulat	°C		56,0			79.0

Mi:	schguteigenscha	ften			- , 0	
Material: ATS B 0/22 mm		Mischgu	Mischgutzusammensetzung		Sollwert	
		Α	В	С	min	max
Mischgutrohdichte	g/cm ³	2,563	2,551	2,539		
Raumdichte am Marshallkörper	g/cm ³	2,398	2,416	2,421		
Hohlraumgehalt (ber.)	Vol%	6,4	5,3	4,6	4,0	8,0
Mineralstoffanteil	Vol%	85,1	85,4	85,4		
Bindemittelanteil	Vol%	8,5	9,3 -	- 10.0	9,0	
Hohlraumgehalt Mineralstoffgerüst	Vol%	14,9	14,6	14,6		
mit Bindemittel ausgefüllt	%	57,1	63,7	68,5		
Marshall-Stabilität	kN	10,5	9,8	9.0	5.0	
Marshall-Fließwert	mm	2,0	2,2	2.5		
Verdichtungstemperatur	°C		135,0			
Rohdichte des Mineralstoffgemisches	g/cm ³			2,718		

Beurteilung

Die eingesetzten Gesteinskörnungen entsprechen den Anforderungen der TL Gestein-StB 04, Anhang F. Die Kornzusammensetzung der Lieferkörnungen wurden mit dem Siebsatz der ZTV - StB 01 ermittelt. Als Bindemittel wurde 70/100 eingesetzt. Der resultierende Erweichungspunkt R.u.K. entspricht der Anforderung der DIN EN 12 591 an Bitumer 50/70.

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen wird für den Einbau die Variante Behrifflich erkehrstend Straßenwesen Mischung erfüllt die Anforderungen nach ZTV/St-Hmb. 05/07 an ATS B 0/22 mm.

Prüfstellenleiter

Missiodertassung

W. 50, 22525 Hermburg Sachbearbeiter 853 907.

Kösterbecker Str. 7 + 18184 Roggentin Telefon (03 82 04) 747 0 Telefax (03 82 04) 747 79 e-mail info@heidenlabor.de

www.heidenlabor.de

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

sphblisplitt - Werk Alfond

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin

Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp



Anlage 7 zum Untersuchungsbefund 2007/0886-0887

Untersuchungsbefund Nr.: 0885/07

Seiten: 3 vom: 21.04.2008 / he



Auftraggeber:

Evonik Degussa GmbH **High Performance Polymers** Paul-Baumann-Straße 1

45764 Marl

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Kemna Bau Andreae GmbH & Co.

KG

ASW Altona

Baumaßnahme:

Emissionsmessungen beim Mischen einer ATS 0/22 bei Zugabe von konventionellem Asphaltgranulat im Vergleich zu Road+-modifiziertem

Asphaltgranulat (im Trockenverfahren)

Mischgutart:

Asphalttragschicht B 0/22 mit Road+ Modifizierung*¹

Kennzeichnung der Probe:

0887/07

Art der Probe:

Mischgut

Entnahmestelle:

Halde am Mischwerk

Probenmenge:

15,8 kg

Entnahmetag:

04.10.2007

Probenahme-Niederschrift:

keine Angaben

Probeneingang:

04.10.2007

Prüfungsauftrag:

Kontrollprüfung und Feststellung des Gummianteils

Vorgesehene

Zusammensetzung:

nach ZTV/St-Hmb. 05 / Fassung 07 und EP 0107.1650.3 vom 02.10.2007

* ATS als Asphaltgranulat in Variante (2) vorgesehen



Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



Anlage 8 zum Untersuchungsbefund 2007/0886-0887

Untersuchungsbefund

Nr.: 0885/07

Seite: 2 vom: 21.04.2008



1. Äußere Beschaffenheit:

gleichmäßig fettglänzend, normale

Eigenschaften

2. Bindemittel

Löslicher Bindemittelgehalt Zuschlag für unlösl. Organ.		M% M%	3,70 0,19	Prüfwert	Soll- forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt	DIN 1996-06A-W2-KR-E	M%	3,89	3,9	
Erweichungspunkt R. u. K.	EN 1427	°C	58,2	58,2	48,0 - 65,0

3. Mineralmasse

nach Augenschein: nach Eignungsprüfun		ler, Sand, Granit, Gu lksteinmehl, Natursa	0			
Korngrößenverteilung	g TP Min-StB	, Teil 6.3.1/2/3	Siebanalyse	Sieblinie	Prüfwert	Soll
0,0 - 0,09	Füller	M%	6,8	6,8	6,8	7,1
0,09 - 0,25		M%	4,3	11,1		
0,25 - 0,71	Sand	M%	15,5	26,6	27,1	34,8
0,71 - 2,0		M%	7,3	33,9		· P
2,0 - 5,0		M%	3,8	37,7		
5,0 - 8,0	Kornanteil	M%	18,9	56,6	66,1	58,1
8,0 - 11,2		M%	8,8	65,4		
11,2 - 16,0	> 2,0 mm	M%	12,3	77,7		
16,0 - 22,4		M%	20,8	98,5		
22,4 - 31,5		M%	1,5	100,0		
> 31,5		M%				
Grobkorn > 11,2 mm	1	TP Min-StB, Teil 6.3.1/2	/3	M%	34,6	≥ 15,0
Überkorn > 22,4 mm	1	TP Min-StB, Teil 6.3.1/2	/3	M%	1,5	≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück

Rohdichte	DIN 1996-07 A2-2	g/cm³	2,542	
Raumdichte	DIN 1996-07 B2-P	g/cm³	2,376	
Hohlraumgehalt (ber.)	DIN 1996-07 D1-P	Vol%	6,5	2,0 - 10,0
Marshall-Stabilität	DIN 1996-11-A	kN	17,0	≥ 5,0
Marshall-Fließwert	DIN 1996-11-A	mm	2,5	1,0 - 6,5



Prüfstellenleiter: Stellvertretung: Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp





Untersuchungsbefund

Nr.: 0885/07

Seite: 3 vom: 21.04.2008



Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelart

keine Abweichungen

Korngrößenverteilung

Füller < 0.09 mm

Soll: \ge 2,0 M.-% 6,8 M.-%

damit erfüllt

Kornanteil > 2,0 mm

Soll: $\geq 50.0 \text{ M.-}\%$

66,1 M.-% damit erfüllt

Grobkorn > 11,2 mm

keine Abweichungen

Überkorn > 22,4 mm

keine Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.)

keine Abweichungen

Marshall-Stabilität

keine Abweichungen

Marshall-Fließwert

keine Abweichungen

Nach der Extraktion des Bindemittels fand sich ein Rückstand von 1,7 g an Gummipartikeln.

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV/St-Hmb. 05/ Fassung 07 und der Eignungsprüfung 0107.1650.3 vom 02.10.2007.

Heiden-Labor

für Baustoff- und Umweltprüfung GmbH

Dipl.-Ing. Johannsen

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



Anlage 10 zum Untersuchungsbefund 2007/0886-0887

Untersuchungsbefund Nr.: 0886/07

Seiten: 3 vom: 14.04.2008 / he



Auftraggeber:

Evonik Degussa GmbH **High Performance Polymers** Paul-Baumann-Straße 1

45764 Marl

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Kemna Bau Andreae GmbH & Co.

KG

ASW Altona

Baumaßnahme:

Emissionsmessungen beim Mischen einer ATS 0/22 bei Zugabe von konventionellem Asphaltgranulat im Vergleich zu Road+-modifiziertem

Asphaltgranulat (im Trockenverfahren)

Mischgutart:

Asphalttragschicht B 0/22 mit 60 M.-% AG

Kennzeichnung der Probe:

0886/07

Art der Probe:

Mischgut

Entnahmestelle:

Mischwerk

Probenmenge:

18,4 kg

Entnahmetag:

04.10.2007

Probenahme-Niederschrift:

keine Angaben

Probeneingang:

04.10.2007

Prüfungsauftrag:

Kontrollprüfung und Feststellung des Gummianteils

Vorgesehene

Zusammensetzung:

nach ZTV/St-Hmb. 05 / Fassung 07 und in Ahnlehnung an EP 0107.1650.3 vom

02.10.2007

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



Anlage 11 zum Untersuchungsbefund 2007/0886-0887

Untersuchungsbefund

Nr.: 0886/07

Seite: 2 vom: 14.04.2008



1. Äußere Beschaffenheit:

gleichmäßig fettglänzend, normale

Eigenschaften

2. Bindemittel

Löslicher Bindemittelgehalt Zuschlag für unlösl. Organ.		M% M%	3,68 0,20	Prüfwert	Soll- forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt	DIN 1996-06A-W2-KR-E	M%	3,88	3,9	
Erweichungspunkt R. u. K.	EN 1427	°C	60,4	60,4	48,0 - 65,0

3 Mineralmasse

3. Mineralmasse						
nach Augenschein: nach Eignungsprüfu		ler, Sand, Granit lksteinmehl, Natursa	and, Granit			
Korngrößenverteilu	ng TP Min-StB	, Teil 6.3.1/2/3	Siebanalyse	Sieblinie	Prüfwert	Soll
0,0 - 0,09	Füller	M%	7,8	7,8	7,8	7,1
0,09 - 0,25		M%	6,6	14,4		
0,25 - 0,71	Sand	M%	17,0	31,4	35,0	34,8
0,71 - 2,0		M%	11,4	42,8		it.
2,0 - 5,0		M%	9,6	52,4		
5,0 - 8,0	Kornanteil	M%	9,4	61,8	57,2	58,1
8,0 - 11,2		M%	7,8	69,6		
11,2 - 16,0	> 2,0 mm	M%	12,0	81,6		
16,0 - 22,4		M%	16,7	98,3		
22,4 - 31,5		M%	1,7	100,0		
> 31,5		M%				
Grobkorn > 11,2 m	m	TP Min-StB, Teil 6.3.1/	2/3	M%	30,4	≥ 15,0
Überkorn > 22,4 m	m	TP Min-StB, Teil 6.3.1/	2/3	M%	1,7	≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück

Rohdichte	DIN 1996-07 A2-2	g/cm³	2,508	
Raumdichte	DIN 1996-07 B2-P	g/cm³	2,384	
Hohlraumgehalt (ber.)	DIN 1996-07 D1-P	Vol%	4,9	2,0 - 10,0
Marshall-Stabilität	DIN 1996-11-A	kN	15,5	≥ 5,0
Marshall-Fließwert	DIN 1996-11-A	mm	2,8	1,0 - 6,5



Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp Geschäftsführer:



Untersuchungsbefund

Nr.: 0886/07

Seite: 3 vom: 14.04.2008



Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelart

keine Abweichungen

Korngrößenverteilung

Füller < 0.09 mm

Soll: \ge 2,0 M.-% 7,8 M.-%

damit erfüllt

Kornanteil > 2,0 mm

Soll: $\geq 50.0 \text{ M.-}\%$

57,2 M.-% damit erfüllt

Grobkorn > 11,2 mm

keine Abweichungen

Überkorn > 22,4 mm

keine Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.)

keine Abweichungen

Marshall-Stabilität

keine Abweichungen

Marshall-Fließwert

keine Abweichungen

Nach der Extraktion des Bindemittels wurde kein Gummigranulatrückstand gefunden.

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV/St-Hmb. 05/ Fassung 07.

Heiden-Labor

für Baustoff- und Umweltprüfung GmbH

Dipl.-Ing. Johannsen

Dipl.-Ing. Langkamp



Anlage 13 zum Untersuchungsbefund 2007/0886-0887

Untersuchungsbefund Nr.: 0887/07

Seiten: 3 vom: 14.04.2008 / he



Auftraggeber:

Evonik Degussa GmbH **High Performance Polymers** Paul-Baumann-Straße 1

45764 Marl

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Kemna Bau Andreae GmbH & Co.

KG

ASW Altona

Baumaßnahme:

Emissionsmessungen beim Mischen einer ATS 0/22 bei Zugabe von konventionellem Asphaltgranulat im Vergleich zu Road+-modifiziertem

Asphaltgranulat (im Trockenverfahren)

Mischgutart:

Asphalttragschicht B 0/22 mit 60 M.-% AG (mit Road+)

Kennzeichnung der Probe:

0887/07

Art der Probe:

Mischgut

Entnahmestelle:

Mischwerk

Probenmenge:

18,5 kg

Entnahmetag:

04.10.2007

Probenahme-Niederschrift:

keine Angaben

Probeneingang:

04.10.2007

Prüfungsauftrag:

Kontrollprüfung und Feststellung des Gummianteils

Vorgesehene

Zusammensetzung:

nach ZTV/St-Hmb. 05 / Fassung 07 und EP 0107.1650.3 vom 02.10.2007



Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



Untersuchungsbefund

Nr.: 0887/07

Seite: 2 vom: 14.04.2008



1. Äußere Beschaffenheit:

gleichmäßig fettglänzend, normale

Eigenschaften

2. Bindemittel

Löslicher Bindemittelgehalt Zuschlag für unlösl. Organ.		M% M%	3,99 0,21	Prüfwert	Soll- forderung	
Gesamt-Bindemittelgehalt	DIN 1996-06A-W2-KR-E	M%	4,20	4,2		
Erweichungspunkt R. u. K.	EN 1427	°C	59,4	59,4	48,0 - 65,0	

3. Mineralmasse

nach Augenschein: nach Eignungsprüfung		ler, Sand, Granit, Gu lksteinmehl, Natursar	_			
Korngrößenverteilung	TP Min-StB	, Teil 6.3.1/2/3	Siebanalyse	Sieblinie	Prüfwert	Soll
0,0 - 0,09 1	Füller	M%	8,3	8,3	8,3	7,1
0,09 - 0,25		M%	5,3	13,6		
0,25 - 0,71	Sand	M%	23,2	36,8	40,7	34,8
0,71 - 2,0		M%	12,2	49,0		9.
2,0 - 5,0		M%	5,0	54,0		
5,0 - 8,0	Kornanteil	M%	12,8	66,8	51,0	58,1
8,0 - 11,2		M%	6,3	73,1		
11,2 - 16,0	> 2,0 mm	M%	11,1	84,2		
16,0 - 22,4		M%	14,9	99,1		
22,4 - 31,5		M%	0,9	100,0		
> 31,5		M%				
Grobkorn > 11,2 mm	-	TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/	/3	M%	26,9	≥ 15,0
Überkorn > 22,4 mm		TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/	/3	M%	0,9	≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück

Rohdichte	DIN 1996-07 A2-2	g/cm³	2,525	
Raumdichte	DIN 1996-07 B2-P g/cm ³ 2,386			
Hohlraumgehalt (ber.)	DIN 1996-07 D1-P	Vol%	5,5	2,0 - 10,0
Marshall-Stabilität	DIN 1996-11-A	kN	16,0	≥ 5,0
Marshall-Fließwert	DIN 1996-11-A	mm	2,6	1,0 - 6,5



Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp Geschäftsführer:



Untersuchungsbefund

Nr.: 0887/07

Seite: 3 vom: 14.04.2008



Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelart

keine Abweichungen

Korngrößenverteilung

Füller < 0.09 mm

Soll: \ge 2,0 M.-% 8,3 M.-%

damit erfüllt

Kornanteil > 2,0 mm

Soll: $\geq 50.0 \text{ M.-}\%$

51,0 M.-% damit erfüllt

Grobkorn > 11,2 mm

keine Abweichungen

Überkorn > 22,4 mm

keine Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.)

keine Abweichungen

Marshall-Stabilität

keine Abweichungen

Marshall-Fließwert

keine Abweichungen

Nach der Extraktion des Bindemittels fand sich ein Rückstand von 3,9 g an Gummipartikeln.

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV/St-Hmb. 05/ Fassung 07 und der Eignungsprüfung 0107.1650.3(41762) vom 02.10.2007.

Heiden-Labor

für Baustoff- und Umweltprüfung GmbH

Dipl.-Ing. Johannsen

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp





Niederlassung Frankfurt Kleinbahnweg 4 63589 Linsengericht Tel. +49(6051)6183 - 10 Fax +49(6051)6183 - 11 www.MuellerBBM.de

Dipl.-Ing (FH) Martin Heirich Tel +49(6051)6183-10 Martin.Heirich@MuellerBBM.de

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Messung der Emissionen aus dem Betrieb einer Asphaltmischanlage bei Einsatz des Bindemitteladditivs "Road+"

Asphaltmischwerk Hamburg Altona

Bericht Nr. M68 346/2

Auftraggeber: Evonik Degussa GmbH

Paul-Baumann-Str. 1

45772 Marl

Betreiber: KEMNA BAU

> Andreae GmbH & Co. KG Halskestraße 60 / 62 22113 Hamburg

Standort: MW Hamburg-Altona

Datum der Messungen: 4. Oktober 2007

Bearbeitet von: Dipl.-Ing. (FH) Martin Heirich

Berichtsumfang: Insgesamt 32 Seiten davon

> 28 Seiten Textteil, 4 Seiten Anhang

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 Akkreditiertes Prüflaboratorium nach ISO/IEC 17025

Müller-BBM GmbH Niederlassung Frankfurt 63589 Linsengericht Geschäftsführer. Bernd Grözinger, Dr. Edwin Schorer, Norbert Suritsch

www.heidenlabor.de

P:\HR\\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC: 26.11.2007



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen

Name des akkreditierten

Prüflaboratoriums: Müller-BBM GmbH

M68 346/2 Berichtsnummer:

27. Oktober 2007 Datum:

KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG Betreiber:

MW Hamburg - Altona Standort:

Messung von gasförmigen Emissionen und Art der Messung:

Gerüchen

M68 346/2 Auftragsnummer:

26.06.2007 Auftragsdatum: 4.10.2007 Messtermin:

Berichtsumfang: 33 Seiten

davon 4 Seiten Anlagen

Aufgabenstellung: interne Messungen zur Untersuchung des

Emissionsverhaltens der

Asphaltmischanlage beim Einsatz von Recyclingmaterial, das unter Verwendung des Bindemitteladditivs "Road+" hergestellt

wurde

Zusammenfassung

Anlage: Asphaltsplittwerk Hamburg Altona

Abgaskamin der Asphaltmischanlage Emissionsquelle:

Gesamtkohlenstoff, Schwefeldioxid, Messkomponenten:

Geruch und Nitrosamine

Konventioneller Betrieb Messergebnisse:

Messkomponente	n	Mittelwert	Maximum	Grenzwert **)	Zustand höchster
	1	(Konzentration;	(Konzentration;	(Konzentration;	Emission
		Massenstrom)	Massenstrom)	Massenstrom)	
					[ja/ nein]
Gesamtkohlenstoff	1	-	0,14 g/m; 10,1 kg/h	0,10 g/m³	_ *)
Schwefeldioxid	1	-	0,02 g/m³; 1,1	0,35 g/m³-	_ *)
Geruch	3	911 GE/m³ ; 68 MGE/h	1872 GE/m³ 140 MGE/h	-	_ *)
Nitrosamine	1	n.n.	n.n.	•	_ *)

n.n. = Nicht nachweisbar, (Nitrosaminkonzentration > 0,2 µg/m³)

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 2

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp



Messergebnisse:

Betrieb bei Einsatz von "Road+"-haltigem Recyclingmaterial

Messkomponente	N	Mittelwert	Maximum	Grenzwert ** ⁾ (Konzentration;	Zustand höchster Emission
		(Konzentration;	(Konzentration; Massenstrom)	(Nonzentration, Massenstrom)	EIIIISSIOII
		Massenstrom)	Massenstrom)	Massenstrom)	[ja/ nein]
Gesamtkohlenstoff	1	-	0,06 g/m; 3,5 kb/h	0,10 mg/m ³	_ *)
Schwefeldioxid	1	-	0,03 g/m³ ; 1,4 kg/h	0,35 g/m³	*)
Geruch	3	965 GE/m³ ; 72 MGE/h	1895 GE/m³ 142 MGE/h	-	_ *)
Nitrosamine	1	n.n.	n.n.	-	_ *)

n.n. = Nicht nachweisbar, (Nitrosaminkonzentration > 0,2 μ g/m³)

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Prüfstellenleiter: Dipl.-Ing. Johannsen Stellvertretung: Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp



^{*}¹ Die Messungen erfolgten zum Vergleich zweier Produktionsverfahren. Entscheidend hierfür ist die Vergleichbarkeit der Betriebsweisen der Anlage während der Produktion.

^{**)} Grenzwerte gemäß TA Luft Ziffer 5.4.2.15 (Altanlagen, organische Stoffe), bzw. 5.2.4 Klasse IV Schwefeloxide



Inhaltsverzeichnis

Berio	ht über die Durchführung von Emissionsmessungen	2
Zusa	mmenfassung	2
1	Formulierung der Messaufgabe	5
2	Beschreibung der Anlage und der gehandhabten Stoffe	7
3	Beschreibung der Probenahmestelle	11
4	Mess- und Analysenverfahren, Geräte	13
5	Betriebszustand der Anlage während der Messungen	23
6	Zusammenstellung der Messergebnisse und Diskussion	24
7	Anhang - Anlagenübersicht	29

27. Oktober 2007

Seite 4



M68 346/2 hri/swb

1 Formulierung der Messaufgabe

1.1 Auftraggeber

Evonik Degussa GmbH Paul-Baumann-Str. 1 45772 Marl

1.2 Betreiber

KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG Halskestraße 60 / 62 22113 Hamburg

Ansprechpartner: Herr Nissen Tel. +49(40)853 907-10

1.3 Standort

22525 Hamburg, Rondenbarg 50, Grundbuchbezirk Ottensen, Flurkarte Nr. 61-385 und 61-390, Flurstück Nr. 3917, Grundbuch Blatt 6454

1.4 Anlage

Asphaltsplittwerk Altona

genehmigungsbedürftig gemäß BImSchG i. V. mit Nr. 2.15 Spalte 1 des Anhangs zur 4. BlmSchV, zuletzt geändert am 15.07.2006

1.5 Messzeit (Datum)

Datum der Messung:

4. Oktober 2007

1.6 Anlass der Messung

Messung zu Untersuchung des Emissionsverhaltens der Anlage bei Einsatz von Recyclingmaterial, bei dessen ursprünglicher Herstellung Bindemittel eingesetzt wurde, das mit dem Additiv "Road+" modifiziert war.

1.7 Aufgabenstellung

Messung gemäß Absprache mit dem Betreiber und dem Hersteller des Additivs.

1.8 Messobjekte

- Abgasrandbedingungen: Sauerstoff O2, Kohlendioxid CO2, Temperatur, Druck, Feuchte, Volumenstrom
- gasförmige anorganische Emissionen: Schwefeldioxid SO₂

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 5

P:\HR\\68\68346\02_BER_1D_68346\DOC:26. 11. 2007

Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



- organische Stoffe im Abgas, angegeben als Gesamtkohlenstoff (Gesamt-C), nach DIN EN 12619 / DIN EN 13526
- Nitrosamine
- Geruch

1.9 Durchgeführte Ortsbesichtigung vor Messdurchführung

Ortsbesichtigung durchgeführt am 08.06.2007 Messbedingungen entsprechend DIN EN 15259 nicht vorgefunden festgelegt und realisiert nicht festgelegt und realisiert keine Ortsbesichtigung durchgeführt da mit den vorherigen Messungen an dieser Anlage befasst. Messbedingungen entsprechend DIN EN 15259 vorgefunden nicht vorgefunden

1.10 Messplanabstimmung

Der Messplan wurde mit dem Betreiber abgestimmt. Die Vor-Ort-Besichtigung erfolgte am 08.06.2007.

1.11 An der Probenahme beteiligte Personen

- Dipl.-Ing. (FH) Martin Heirich
- Dipl.-Ing. (FH) Sascha Welskop
- Betriebspersonal (Abstimmung der Betriebsbedingungen)

1.12 Beteiligung weiterer Institute

Isconlab GmbH, Heidelberg

1.13 Fachlich Verantwortlicher

Dipl.-Ing. (FH) Frank Stöcklein

Tel. (089) 85 602 - 252

Frank.Stoecklein@MuellerBBM.de

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 6

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp



2 Beschreibung der Anlage und der gehandhabten Stoffe

2.1 Art der Anlage

Asphaltmischanlage mit Paralleltrommel [Nr. 2.15 Spalte 1 des Anhanges der 4. BlmSchV]

2.2 Beschreibung der Anlage

Aus Mineralstoffen und Bitumen wird in der Anlage Asphaltmischgut für den Straßenbau hergestellt.

Über Dosiergeräte und Förderbänder gelangen die Mineralstoffe zur Trockentrommel, durchlaufen diese im Gegenstrom zur Brennerflamme und werden dabei getrocknet und erhitzt.

Die Mineralstoffe werden anschließend über einen Heißelevator in den Mischturm gefördert, nach Korngrößen getrennt und in Vorratsbunkern zwischengelagert, je nach verlangtem Rezept dosiert in den Mischer gegeben und mit Bindemittel versetzt.

Der Mischer entleert in einen Aufzugskübel, der den Asphalt dann in ein Mischgut-Verladesilo fördert. Aus dem Silo wird der Asphalt auf LKW verladen und zu den einzelnen Straßenbaustellen gefahren.

Die Trockentrommel und der Mischer werden abgesaugt und die Abgase zur Entstaubungsanlage geleitet, dort gereinigt und danach über einen Schornstein emittiert.

Der in der Entstaubung abgeschiedene Staub gelangt über Förderschnecken und Elevator in die Füllersilos und wird im Mischer als Fülleranteil dem Mischgut beigefügt.

Für die Aufbereitung von Asphaltgranulat (Asphalt-Recycling) ist die Anlage mit einer Paralleltrommel ausgerüstet. Asphaltgranulat wird nach dem Gleichstrom-Prinzip getrocknet und erwärmt.

Die Granulataufgabe ist an der Stirnwand-Einlaufseite der Paralleltrommel und die Absaugöffnung für Abgas und Wasserdampf an der Stirnwand-Auslaufseite angeordnet.

Das erhitzte Granulat gelangt über ein Zwischensilo, eine Waage und eine Schnecke in den Mischer der Asphaltmischanlage.

Die Abgase aus der Paralleltrommel werden in den Rohgaskanal der Trockentrommel geleitet.

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 7



Prüfstellenleiter: Stellvertretuna:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



Technische Daten der Asphaltmischanlage

Mischmaschine

Fabrikat:

Baujahr: Leistung: Benninghoven 2006 225 t/h

Trockentrommel für Mineralerhitzung

Fabrikat:

Benninghoven

Type: Baujahr: TT R 2003

L,,nge: Durchmesser: 11,0 m 2,5 m

Mineralstoffeingang:

Förderrinnen

Brenner für Trockentrommel

Fabrikat:

Benninghoven

Type:

RJ 4 – 3 FU Öl "Z"

Baujahr:

2006 Heizöl EL

1600 kg/h

Heizmedien:

Braunkohlestaub:

3200 kg/h

Paralleltrommel für Asphaltgranulat-Erhitzung

Fabrikat:

Benninghoven

Type:

TT R 1988

Baujahr: Länge:

11,0 m

Durchmesser:

2,5 m

Mineralstoffeingang:

Förderband

Brenner für Paralleltrommel

Fabrikat:

Benninghoven

Type:

RJ 2 Öl "M"

Baujahr:

2007

Heizmedien:

Heizöl EL

max. Leistung:

800 kg/h

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 8

P:\HR\\68\68346\02_BER_1D_68346\DOC:26.11.2007

Dipl.-Ing. Langkamp



2.3 Beschreibung der Emissionsquelle

Emissionsquelle:

Kamin

Höhe über Grund:

ca. 37 m

Austrittsfläche:

1,77 m²

Rechtswert / Hochwert:

3561050 / 5939050

Bauausführung:

freistehender einzügiger Stahlkamin

2.4 Angabe der laut Genehmigungsbescheid möglichen Einsatzstoffe

Im Genehmigungsbescheid sind keine Festlegungen getroffen.

2.5 Betriebszeiten

2.5.1 Gesamtbetriebszeit

nach Bedarf werktags zwischen 05:00 Uhr und 17:00 Uhr

2.5.2 Emissionszeit nach Betreiberangaben

entsprechend den Anlagenbetriebszeiten

2.6 Einrichtung zur Erfassung und Minderung der Emissionen

2.6.1 Einrichtung zur Erfassung der Emissionen

2.6.1.1 Anlage zur Emissionserfassung

Das Abgas folgender Anlagenteile wird durch festinstallierte Rohrleitungen über eine Filterentstaubung der Atmosphäre zugeführt:

- Trockentrommel
- Paralleltrommel
- Mischmaschine
- LKW-Verladung

2.6.1.2 Erfassungselement

angeschweißte bzw. angeflanschte Abgaskanäle

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 9

P:\HRI\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp



2.6.1.3 Ventilatorkenndaten

Fabrikat:

Hansa Ventilatorenbau, Rellingen

Typ:

BC 1120-4 K/RX 906

Druckdifferenz:

420 daPa

Volumenstrom:

115 000 m³/h

Dichte:

1,2 kg/m3

Motorleistung:

160 kW

2.6.1.4 Ansaugfläche

entfällt

2.6.2 Einrichtung zur Verminderung der Emissionen

Filterentstaubung

Hersteller:

BMD-Garant

Тур:

GTFS 8,5/2,7/804 (816) AF

Anzahl der Filterschläuche:

698 Stück

Filtermaterial:

Nadelfilz

Abreinigung:

Spülluft

Wartungsintervalle:

halbjährlich

2.6.3 Einrichtung zur Kühlung des Abgases

Es sind keine Einrichtungen zur Kühlung der Abgase installiert.

P:\HR\\68\68346\02 BER 1D 68346.DOC:26.11.2007

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 10

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp



3 Beschreibung der Probenahmestelle

3.1 Lage des Messquerschnittes

Messstelle:

im Abgaskamin

gerade Einlaufstrecke:

> 7,5 m

gerade Auslaufstrecke:

> 7,5 m

hydraulischer Durchmesser dh:

1,5 m

Messstelle gemäß DIN EN 15259 E

Winkel zwischen Gasstrom und Mittelachse < 15 °:

ja

keine lokale negative Strömung:

ja

ja

Mindestgeschwindigkeit entsprechend Messverfahren:

Verhältnis höchste zu niedrigste

Geschwindigkeit max. 3:1: gerade Ein- und Auslaufstrecke:

ja ja

Tabelle 3.1.1. Strömungsgeschwindigkeiten

Messur		•	Messung 2		
Datum:		04.10.2007		04.10.2007	
Betriebszustand:		Referenzi	Referenzmessung		ıd+
		MA 1	MA 2	MA 1	MA 2
MP1 (cm)	[m/s]	15,1	17,3	16,8	15,8
MP 2 (cm)	[m/s]	17,3	15,5	17,1	15,8
MP 3 (cm)	[m/s]	16,7	16,4	16,5	15,4
MP 4 (cm)	[m/s]	15,4	12,5	15,8	13,0
MP 5 (cm)	[m/s]	14,5	11,1	14,6	12,6
MP6 (cm)	[m/s]	15,6	10,0	11,1	11,6
σ:	[m/s]	2,38		2,08	
Mittelwert: [m/s		14,80		14,70	
v _{max} / v _{min} :		1,73		1,54	

3.2 Abmessungen des Messquerschnittes

d = 1,5 m

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 11

Dipl.-Ing. Langkamp





3.3 Anzahl der Messachsen und Lage der Messpunkte im Messquerschnitt

Anzahl der Messachsen:

2

Anzahl der Messpunkte:

Die Messpunkte wurden entsprechend der Richtlinie DIN EN 15259 E ermittelt.

3.4 Anzahl und Größe der Messöffnungen

Anzahl:

2 um 90° zueinander versetzt

Größe:

Ø 3.5"

27. Oktober 2007

Seite 12

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp Geschäftsführer:



4 Mess- und Analysenverfahren, Geräte

4.1 Abgasrandbedingungen

4.1.1 Strömungsgeschwindigkeit

Prandtlsches Staurohr in Verbindung mit Elektronischem Mikromanometer

Hersteller / Typ:

Müller Messinstrumente / TT470 S

Hersteller-Nr.:

letzte Überprüfung / Kalibrierung:

19.02.2007 im Rahmen des Qualitätsma-

nagements Müller-BBM

4.1.2 Statischer Druck im Abgaskamin

Prandtlsches Staurohr in Verbindung mit Elektronischem Mikromanometer

Hersteller / Typ:

Müller Messinstrumente / TT470 S

Hersteller-Nr.:

2354

letzte Überprüfung / Kalibrierung:

19.02.2007 im Rahmen des Qualitätsma-

nagements Müller-BBM

4.1.3 Luftdruck in Höhe der Probenahmestelle

Digitalbarometer

Hersteller / Typ:

Airflow Lufttechnik GmbH / DB1

Hersteller-Nr.:

ohne

letzte Überprüfung / Kalibrierung:

am Tag der Messung

Referenzgerät:

HG-Barometer Lambrecht, kalibriert am 04.05.2006 im Rahmen des Qualitätsma-

nagements Müller-BBM

4.1.4 Abgastemperatur

Thermometer

Hersteller / Typ:

Hanna / HI93532K

mit Fühler Ni/CrNi

Hersteller-Nr.:

005906

letzte Überprüfung / Kalibrierung:

16.03.2007 im Rahmen des Qualitätsma-

nagements Müller-BBM

Erfassung:

stichprobenartige Messung aufgrund des

konstanten Temperaturverlaufes während

jeder Messung

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 13

P.\HRI\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mahnke

Dipl.-Ing. Langkamp



4.1.5 Wasserdampfanteil im Abgas (Abgasfeuchte)

psychrometrische Differenzmethode

4.1.6 Abgasdichte

berechnet unter Berücksichtigung der Abgasanteile aus

- Sauerstoff (O₂)
- Kohlendioxid (CO₂)
- Stickstoff (N₂)
- Abgasfeuchte (Wasserdampfanteil im Abgas)
- sowie der Abgastemperatur und der Druckverhältnisse im Kanal

4.1.7 Abgasverdünnung

keine

4.2 Kontinuierliche Messverfahren

4.2.1 Messobjekte

- Sauerstoff (O₂)
- Kohlendioxid (CO₂)
- Schwefeldioxid (SO₂)
- gasförmige organische Stoffe, angegeben als Gesamt-C

4.2.1.1 Messverfahren

Funktion des Messgerätes beruht auf den O₂:

paramagnetischen Eigenschaften des

Sauerstoffs

Prüfanweisung 16-13, Müller-BBM

Infrarot-Absorptionsgerät CO₂:

Prüfanweisung 16-13, Müller-BBM

Automatisch arbeitendes Gerät nach dem SO₂:

nicht-dispersiven Fotometer-Prinzip mit Zweistrahlwechsellichtmethode im VIS-UV-

Spektralbereich

Prüfanweisung 16-13, Müller-BBM

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 14

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp



Gesamt-C:

DIN EN 13526: Bestimmung der Massenkonzentration des gesamten gasförmigen organisch gebundenen Kohlenstoffs in Abgasen von Prozessen, bei denen Lösungsmittel eingesetzt werden Prüfanweisungen 16-13 und 16-22, Müller-

BBM

4.2.1.2 Analysatoren

Hersteller:

Fisher-Rosemount GmbH & Co., Hanau Bernath Atomic GmbH & Co. KG, Wennig-

sen (FID)

Тур: O₂:

OXYNOS® 100 BINOS 1 CO₂: NO / SO₂: BINOS 1

Gesamt-C:

BA 3006

Baujahr: O_2 :

1993

CO₂: NO / SO₂:

1997

Gesamt-C:

2003 (5852)

 O_2 : CO₂: 10708179033 20708179023

NO / SO₂:

20708179013

Gesamt-C:

5121

letzte Überprüfung:

Hersteller-Nr.:

O₂: 12.02.2007 CO₂: 12.02.2007 NO / SO₂: 12.02.2007 Gesamt-C: 05.10.2006

im Rahmen des Qualitätsmanagements Müller-BBM oder durch den Hersteller

4.2.1.3 Eingestellter Messbereich

O₂: CO₂: 0 ... 25 Vol.-% 0 ... 20 Vol.-%

SO₂:

0 ... 300 mg/m³

Gesamt-C:

0 ... 100 mg/m³

0 ... 1000 mg/m³

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 15

P:\HR\\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp



4.2.1.4 Gerätetyp eignungsgeprüft

OXYNOS® 100 (O2): TÜV Bayern, GMBl. 32/1992, Rdschr. des

BMU vom 1.7.1992

BINOS® 1 (CO/CO₂): RW TÜV, Essen

Prüfnummer IV.2.2/648/82-335383/02

BINOS® 1 (SO₂): RWTÜV, Prüfbericht Nr.

IV.2.2/648/82-335383/01 vom 08.03.1985

Bernath Atomic BA 3006 (Ges-C): TÜV Rheinland, Prüfbericht Nr.

936/803017/1 vom 28.03.1995

4.2.1.5 Messplatzaufbau

Entnahmesonde: Glas / Edelstahl, Länge 1,5 m

Partikelfilter: Quarzwatte in der Ansaugöffnung der Ent-

nahmesonde

Probegasleitung (anorganische Gase)

3 m, beheizt auf 180 °C vor Gasaufbereitung:

nach Gasaufbereitung: ca. 30 m

Probegasleitung (organische Gase)

vor Analysator (FID): 3 m, beheizt auf 180 °C

Werkstoff der gasführenden Teile: Glas, Edelstahl, PTFE

Messgasaufbereitung

Messgaskühler (anorganische Gase): Emerson / RAE-SL

Hersteller / Typ: Temperatur geregelt auf: 5°C

Trockenmittel: nicht vorhanden

4.2.1.6 Überprüfung der Gerätekennlinie mit folgenden Prüfgasen

Kohlendioxid 13,91 Vol.-% Stickstoff 5.0 Trägergas: Hersteller: Air Liquide Herstelldatum: 30.08.2007 Stabilitätsgarantie: 12 Monate

Messunsicherheit: ± 0.28

ja (Nr. 27141162-20) Zertifiziert:

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 16

P:\HRI\68\68346\02 BER 1D 68346.DOC:26.11.2007

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mahnke

Dipl.-Ing. Langkamp



238,5 mg/m³ Schwefeldioxid Trägergas: Stickstoff 5.0 Hersteller: Air Liquide 15.06.2007 Herstelldatum: Stabilitätsgarantie: 12 Monate Messunsicherheit: $\pm 5,0$

ja (Nr. 27135594-30) Zertifiziert:

Propan 90,9 mg/m³ Trägergas: synthetische Luft Air Liquide Hersteller: 03:01:2007 Herstelldatum: Stabilitätsgarantie: 12 Monate Messunsicherheit: $\pm 1,8$

Zertifiziert: ja (Nr. 27120539-30)

Nullgas: Stickstoff bzw. aktivkohlegefilterte Umge-

bungsluft (FID)

Aufgabe durch das gesamte

Probenahmesystem: ja

4.2.1.7 90 % Einstellzeit des gesamten Messaufbaus

114 s (ab Einführen der Probenahmesonde in die Abluft nach hinreichend langer Ansaugung von Umgebungsluft)

4.2.1.8 Erfassung / Registrierung der Messwerte

Registrierung: kontinuierlich mit Datenerfassungs- und

Auswertesystem

Linseis / LPD 12 II Hersteller / Typ:

WINERF Software:

4.2.1.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

- Kalibrierung der Messgeräte mit den o. g. Prüfgasen
- Dichtheitsprüfung der Probenahmeeinrichtung
- regelmäßige Überprüfung der Messgeräte im Rahmen des Qualitätsmanagements Müller-BBM

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 17

NHRING8/68346/02 BER 1D 68346.DOC:26 11, 2007

Stellvertretung:

Prüfstellenleiter: Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



4.3 Diskontinuierliche Messverfahren

4.3.1 Gas- und dampfförmige Emissionen

4.3.1.1 Messobjekt

Nitrosamine

4.3.1.2 Grundlage des Messverfahrens

Richtlinie VDI 2457 Blatt 2: Messen von Nitrosaminen mit der

Gaschromatografie

4.3.1.3 Messplatzaufbau

Entnahmesonde: Glas, Länge 1,2 m, beheizt

entfällt Partikelfilter:

0,5 m beheizt (PTFE) Probegasleitung:

Absorptionsmittel: Thermosorb N Hersteller: ThermeTec Inc., USA

Probenahmesystem

Hersteller / Typ: Bitter

01.02.2007 im Rahmen des Qualitätsmaletzte Überprüfung / Kalibrierung:

nagements Müller-BBM

ca. 1,0 l/min eingestellter Durchfluss:

Abstand zwischen Ansaugöffnung Entnahmesonde und Sorptionsmittel:

ca. 3 m Probentransfer: ungekühlt

Zeitraum zwischen

Probenahme und Analyse: 15 Tage

Beteiligung eines Fremdlabors: Analyse durch ISCONLAB Gesellschaft für Umweltanalytik, Prüfbericht Nr. 2007 -

1018 bis 1020

4.3.1.4 Analytische Bestimmung

Die Proben werden zweimal mit je 0,5 ml Aufarbeitung des Probenmaterials:

> Desorptionslösung (75% Dichlormethan /25% Methanol) desorbiert. Beide Eluate werden an Kapillaren gaschromatografiert.

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 18

P:\HR\\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26. 11. 2007

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



Detektor:

Detektion der N-Nitrosamine mit

NO-spezifischem Chemilumineszence-Detektor TEA 610 (ThermoElectron Corp.,

USA)

Einzelkomponenten

N-Nitrosodimethylamin N-Nitrosomethyethyamin N-Nitrosodiethylamin N-Nitrosodiisopropylamin N-Nitrosodipropylamin N-Nitrosodibutylamin N-Nitrosopiperidin N-Nitrosopyrrolidin N-Nitrosomorpholin

4.3.1.5 Verfahrenskenngrößen

Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit):

kann ausgeschlossen werden

absolute Nachweisgrenze:

1 ng/Probe

Bestimmungsgrenze:

10 ng/Probe

relative Nachweisgrenze:

0,04 ng/m³ bei 30 l Probegasvolumen

Unsicherheitsbereich:

ca. \pm 10 %

4.3.1.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

QS-Maßnahmen entsprechend der vorliegenden Akkreditierung und

Zertifizierung

Qualitätssicherung:

QM-System der Isconlab

4.3.2 Geruchsemissionen

4.3.2.1 Grundlage

- Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit dynamischer Olfaktometrie gemäß DIN EN 13725 (07/03)
- Prüfanweisung 16-20, Müller-BBM

4.3.2.2 Probenahme

Probenahmeverfahren:

nach DIN EN 13725

Probenbehälter nach dem

Lungenprinzip:

zylindrisch,

Durchmesser.: 0,2 m,

Höhe: 0,7 m

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 19

HRN68/68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007

Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Langkamp



Pumpe:

Bitterkoffer

Probenleitungen:

Glas, Teflon

weitere Geräte und Hilfsmittel:

Probenbeutel aus Nalophan

Vorverdünnungsmethode: Art der Verdünnungsluft:

keine entfällt

Lagerung und Transport der Proben:

bei Raumtemperatur

4.3.2.3 Probenauswertung

Olfaktometer:

Mannebeck,

Тур:

TO7

Baujahr:

1996

Verdünnungsprinzip:

Gasmischrohr

verwendete Materialien:

Teflonschlauch

Verdünnungsbereich:

640 bis 1:2,5m (Verdopplung)

Volumenstrom der einzelnen

Riechproben:

1,2 m³/h

Anzahl der Probanden, die gleichzeitig am Gerät arbeiten

können:

4

Art und Material des

Olfaktometreausgangs:

Maske, Stahl

Art der Verdünnungsluft:

Umgebungsluft über A- Kohle und Silicagel gereinigt und getrocknet

Vorverdünnung während der

Olfaktometrie:

Vorverdünnungsfaktor:

1:25, 1:50, oder 1:100

Genauigkeit (A_d) der Vorverdünnung:

0,101 (bei 1:25)

Nachweisgrenze der olfaktometrischen

Messeinrichtung:

4 GE/m³

letzte Kalibrierung der

olfaktometrischen Messeinrichtung:

11.06.2007 einschließlich Vorverdünnung

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 20

Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Deutsche Bank AG Rostock BLZ 130 700 00 · Konto 1 224 328 V+R Bank Rostock BLZ 130 900 00 · Konto 01122983 Rostock HRB 356/90



Prüfstellenleiter:

Dipl.-Ing. Johannsen

Dipl.-Ing. Langkamp

Angaben zu den verwendeten Standardgeruchsstoffen:

n-Butanol

 $10.10 \pm 0.51 \text{ mg/m}^3$ Konzentration: Stickstoff 5.0 Trägergas: Air Liquide Hersteller: 31.08.2007 Herstellungsdatum: Stabilitätsgarantie 6 Monate

Schwefelwasserstoff H₂S

 $0.1800 \pm 0.0054 \text{ mg/m}^3$ Konzentration:

Stickstoff 5.0 Trägergas: Air Liquide Hersteller: 14.06.2007 Herstellungsdatum: Stabilitätsgarantie 6 Monate

Häufigkeit der Überprüfung der Probanden mit

vor jeder Messung Standardgeruchsstoff:

(entsprechend DIN EN 13725)

Ort der Probenauswertung

Lage und Beschreibung des

Riechraums: stationäres Labor

Klimatisierung gegeben: nein

Lüftung: freie Lüftung

Maximale Temperaturschwankung

20-24 °C (kontinuierliche Aufzeichnung) im Riechraum:

Probandenkollektiv inklusive Probandenhistorie

4, siehe Anlage 1 Anzahl der Probanden:

0.29 Wiederholpräzision r des Labors: Genauigkeit w [BIAS] des Labors: 0,213

Auswerteverfahren

Methode:

Dr.-Ing. Andreas Adam Versuchsleiter:

Darbietung der Geruchsproben: Referenz/Probe im Wechsel Ja/Nein-Verfahren

Dauer des einzelnen Reizes: 2,2 sec

Dauer der Pause zwischen den

10 sec einzelnen Reizen:

Zahl der Darbietungen in einer

2 - 9 Verdünnungsreihe:

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 21

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mahnke

Dipl.-Ing. Langkamp





Stufung der Nullproben in einer Verdünnungsreihe:

40 % eingestreut

Zahl der Nullproben in einer

Verdünnungsreihe:

1 - 4

Dauer der Pause zwischen zwei Verdünnungsreihen:

> 30 sec

Zahl der Durchgänge pro Probe:

3

Dauer der Pause zwischen

zwei Proben:

ca. 2 min

P:\HR\\68\\68346\\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 22





5 Betriebszustand der Anlage während der Messungen

Datenbasis: Betreiberangaben und Erhebungen durch Müller-BBM

5.1 Produktionsanlage

Betriebsweise: Produktion von Asphaltmischgut

Mittlere Mischleistung im Messzeitraum: 225 t/h

Gesteinskörnungen; Einsatzstoffe:

> Messung 1. RC-Material "konventionell"

Messung 2: RC-Material "Road+"

Brennstoffe: Heizöl EL /Braunkohlestaub

Produkte: ATS B 0/22 + 60% RC

Heizölverbrauch der Paralleltrommel charakteristische Betriebsgrößen:

606 l/h Messung 1: Messung 2: 456 l/h

Abweichungen von genehmigter bzw.

bestimmungsgemäßer Betriebsweise: keine besondere Vorkommnisse: keine

5.2 Abgasreinigungsanlagen

Betriebsweise: Normalbetrieb

Abweichung von bestimmungs-

gemäßer Betriebsweise: keine keine besondere Vorkommnisse:

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 23

Dipl.-Ing. Langkamp



6 Zusammenstellung der Messergebnisse und Diskussion

6.1 Bewertung der Betriebsbedingungen während der Messungen

Die Messungen wurden bei durchgehendem Betrieb der Anlage und Verarbeitung eines vergleichsweise hohen Anteils an Recyclingmaterial durchgeführt. Im Sinne einer Referenz- und Belastungsmessung (Verarbeitung gleicher Mengen von "Road+" -modifiziertem und nicht modifiziertem Recyclingmaterial) lassen die Ergebnisse einen direkten Vergleich des Emissionsverhaltens der Anlage bei der Verarbeitung beider Edukte zu.

6.2 Messergebnisse

Nachfolgend werden die wichtigsten Messergebnisse zusammengefasst. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Konzentrationen auf trockenes Abgas im Normzustand.

Tabelle 6.2.1. Messergebnisse Abgasrandbedingungen

		Messung 1	Messung 2
Zeit		04:36 - 05:06	05:22 - 05:52
Datum:		04.10.2007	04.10.2007
Betriebszustand:		Referenzmessung	Road+
P _{Luft} :	[hPa]	1009	1009
T _{Abgas} :	[°C]	95,7	104,6
p _{stat} :	[hPa]	1,00	0,60
p _{dyn} :	[Pa]	101	97
O ₂ :	[Vol-%]	16,0	17,1
CO ₂ :	[Vol-%]	4,00	3,07
Feuchte _{Abgas} :	[g/m³]	180,7	146,8
ρ _{Abgas (betrieb)} :	[kg/m³]	0,900	0,886
ρ _{Abgas (n, f)} :	[kg/m³]	1,219	1,230
V _{Strömung} :	[m/s]	14,8	14,7
Volumenstrom (betrieb):	[m³/h]	94.300	93.700
Volumenstrom (n, f):	[m³/h]	69.600	67.500
Volumenstrom (n, tr):	[m³/h]	56.800	57.000

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Langkamp



Tabelle 6.2.2. Messergebnisse kontinuierliche Messverfahren

-		Messung 1	Messung 2		
Zeit		04:36 - 05:06	05:22 - 05:52		
Datum:		04.10.2007	04.10.2007		
Betriebszustand:		Referenzmessung	Road+		
Sauerstoff					
Gehalt	[Vol-%]	16,0 ± 1,0	17,1 ± 1,1		
		Mittelwert:	16,6		
		Maximalwert:	17,1 ± 1,1	(±6%)	Σ 18,2
Kohlendioxid					
Gehalt	[Vol-%]	4,0 ± 0,8	$3,1 \pm 0.8$		
		Mittelwert:	3,6		
		Maximalwert:	$4,0 \pm 0.8$	(± 20 %)	Σ 4,8
Schwefeldioxid					
Konzentration	[mg/m³]	19,2 ± 12,3	24,8 ± 12,3		
		Mittelwert:	22,0		
		Maximalwert:	24,8 ± 12,3	(± 50 %)	Σ 37,1
Konzentration	[mg/m³]	15 ± 13	25 ± 17		
bezogen auf 17 %		Mittelwert:	20		
Sauerstoff		Maximalwert:	25 ± 17	(± 68 %)	Σ 42
Massenstrom	[kg/h]	1,1 ± 1,2	1,4 ± 1,3		
		Mittelwert:	1,3		
		Maximalwert:	1,4 ± 1,3	(± 93 %)	Σ 2,7
Gesamt-C					
Konzentration	[mg/m³]	177 ± 12	60 ± 7		
		Mittelwert:	119		
		Maximalwert:	177 ± 12	(± 7 %)	Σ 189
Konzentration	[mg/m³]	140 ± 38	62 ± 24	,	
bezogen auf 17 %		Mittelwert:	101		
Sauerstoff		Maximalwert:	140 ± 38	(± 27 %)	Σ 178
Massenstrom	[kg/h]	10,1 ± 3,4	3,5 ± 1,5		
		Mittelwert:	6,8		
		Maximalwert:	10,1 ± 3,4	(± 34 %)	Σ 13,5

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 25

P:\HRI\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007



Tabelle 6.2.3. Messergebnisse Nitrosamine (diskontinuierliche Messung)

		Messung 1	Messung 2	
Zeit		04:36 - 05:06	05:22 - 05:52	
Datum:		04.10.2007	04.10.2007	
Betriebszustand:		Referenzmessung	Road+	
Messdauer	[min]	30	30	
T _{Probenahmeapparatur}	[°C]	12	13	
Teilvolumen	[1]	69,6	65,5	
Korrekturfaktor		0,992		
Teilvolumen _{korrigiert}	[1]	69,0	65,0	
Sauerstoff	[Vol-%]	16,0	17,1	
Nitrosamine	[ng]	> 13	> 13	
Konzentration	[ng/m³]	n.n.	n.n.	
		Mittelwert:	n.n.	
		Maximalwert:	n.n.	
Massenstrom	[mg/h]	-	-	
		Mittelwert:	-	
		Maximalwert:	-	

n.n. = Nicht nachweisbar, (Nitrosaminkonzentration > 0,2 µg/m³)

P:\HRI\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC.26.11.2007

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 26

www.heidenlabor.de



68

108

43

Tabelle 6.2.4. Ergebnisse der Geruchsmessung

[MGE/h] Z(50)

Z(UG)

Z(OG)

Die Angaben zur Geruchskonzentration beziehen sich auf feuchtes Abgas, bei einer Bezugstemperatur von 293,15 K und einem Druck von 1013 mbar.

Messuna 2

40

65

24

Messuna 3

25

43

14

Zei	t tum:			04:36 - 04:46 04.10.2007	04:46 - 04:56 04.10.2007	04:56 - 05:06 04.10.2007	
-	Betriebszustand: Referenzmessung					Mittelwert	
Koi	nzentration	[GE/m³]	Z(50)	1872	531	330	911
			Z(UG)	2880	873	572	1442
			Z(OG)	1217	323	191	577

Messuna 1

140

215

91

Zeit Datum:			Messung 4 05:22 - 05:32 04.10.2007	Messung 5 05:32 - 05:42 04.10.2007	Messung 6 05:42 05:52 04.10.2007	
Betriebszustand	l:			Road+		Mittelwert
Konzentration	[GE/m³]	Z(50)	1895	446	555	965
		Z(UG)	3629	708	794	1710
		Z(OG)	989	280	389	553
Geruchsstrom	[MGE/h]	Z(50)	142	33	41	72
		Z(UG)	271	53	59	128
		Z(OG)	74	21	29	41

6.3 Messunsicherheiten

Geruchsstrom

Die Messunsicherheiten wurden entsprechend unserer Prüfanweisung 16-67PA, basierend auf der Richtlinie VDI 4219, mittels indirekten Ansatzes berechnet. Als Grundlage des Berechnungsverfahrens dient das Fehlerfortpflanzungsgesetz nach Gauß. Die Messunsicherheiten sind für den Einzel- und Maximalwert in den Ergebnistabellen unter Abschnitt 6.2 aufgeführt.

Die Messunsicherheiten der angegebenen Emissionen werden wie folgt abgeschätzt:

Mess- komponente	Maximaler Messwert <i>y</i> _{max}	Erweiterte Messunsicherheit (U_p)	$y_{ ext{mex}}$ - $U_{ ext{p}}$	$y_{\text{max}} + U_{\text{p}}$	Bestimmungs- methode
Gesamtkohlen stoff	140	38 *)	102	178	indirekter Ansatz
Schwefeldioxid	24,8	12,3	12,5	37,1	indirekter Ansatz
Nitrosamine	n.n.	_ 1)	-	-	indirekter Ansatz

¹⁾ Die Angabe der Messunsicherheit im Bereich der Nachweisgrenze ist nicht sinnvoll möglich.

Die Berechnung der Vertrauensgrenzen der Geruchsmesswerte ist in Tabelle 6.2.3 wiedergegeben.

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 27

P:\HRI\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp



6.4 Plausibilitätsprüfung

Die Messergebnisse entsprechen, nach unserer Erfahrung aus Untersuchungen an vergleichbaren Anlagen den zu erwartenden Konzentrationen und sind daher als plausibel einzustufen.

Die Ergebnisse der Messungen zeigen keinen signifikanten Unterschied der Konzentration der gemessenen Abgaskomponenten zwischen Messung 1 und Messung 2. Der Einsatz des "Road+"-haltigen Recyclingmaterials führt im Vergleich zum "konventionellen" RC-Materlial zu keiner nachteiligen Veränderung des Emissionsverhaltens der Anlage.

Die Messungen zeigen, dass die Gesamtkohlenstoffkonzentration während der Referenzmessung höher war, als die Konzentration während der Messung mit "Road+"-haltigem RC-Material.

Für den Inhalt des Berichtes zeichnen verantwortlich

Dipl.-Ing. (FH) Martin Heirich Stelly. Fachlich Verantwortlicher

Telefon +49 (0)6051 6183 - 10

MÜLLER-BBM Akkreditiertes Prüflaboratorium



DAP-PL-2465.20

Dieser Prüfbericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfältigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM.

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 28

Prüfstellenleiter: Stellvertretung:

Dipl.-Ing. Johannsen Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Dipl.-Ing. Mahnke Geschäftsführer:

Deutsche Bank AG Rostock BLZ 130 700 00 · Konto 1 224 328 V+R Bank Rostock BLZ 130 900 00 · Konto 01122983 Rostock HRB 356/90



Dipl.-Ing. Langkamp



7 Anhang

7.1 Probandenkollektiv

Proband: 29	Jahrgang 198	8 Geschled	cht: w H2S	
Datum	Datenreihe	GE _E /m³	µmol/mol	log µmol/mol
20.11.06	Y1	320	16	1,21
	Y2	320	16	1,21
	Y3	160	33	1,51
22.11.06	Y4	320	16	1,21
	Y5	160	33	1,51
	Y6	40	130	2,12
28.01.07	Y7	320	16	1,21
	Y8	80	65	1,81
	Y9	320	16	1,21
05.10.07	Y10	80	40	1,60
	Y11	160	20	1,30
	Y12	80	40	1,60
Mittelwert	Уіте		37	1,46
Standardabw.	SITE			

Proband : 29	Jahrgang 198	8 Gesch	lecht : m n-B u	tanol
Datum	Datenreihe	GE _E /m³	µmol/mol	log µmol/mol
14.02.07	Y1	160	12	1,09
	Y2	40	50	1,70
	Y3	40	50	1,70
12.05.07	Y4	40	50	1,70
	Y5	40	50	1,70
	Y6	80	25	1,40
16.08.07^^	Y7	20	100	2,00
	Y8	20	100	2,00
	Y9	20	100	2,00
05.10.07	Y10	80	26	1,41
	Y11	20	102	2,01
	Y12	20	102	2,01
Mittelwert	У120ТЕ		64	1,73
Standardabw.	S _{ITE}			

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 29

P:\HRI\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007



Proband: 36	Jahrgang 19	55 Ge	eschlecht: m	H2S
Datum	Datenreihe	GE _E /m³	µmol/mol	log µmol/mol
22.11.06	Y1	160	33	1,51
	Y2	160	33	1,51
	Y3	160	33	1,51
28.01.07	Y4	320	16	1,21
	Y5	320	16	1,21
	Y6	160	33	1,21
07.09.07	Y7	320	10	1,00
	Y8	640	5	0,70
	Y9	160	20	1,30
05.10.07	Y10	80	65	1,81
	Y11	40	130	2,12
	Y12	160	33	1,51
			36	1,41

Proband:36	Jahrgang 19	55 G	eschlecht: m	n-Butanol
Datum	Datenreihe	GE _E /m³	µmol/mol	log µmol/mol
28.02.07	Y1	40	50	1,70
	Y2	10	199	2,30
	Y3	20	100	2,00
16.08.07	Y4	40	50	1,70
	Y5	20	100	2,00
	Y6	40	50	1,70
07.09.07	Y7	40	50	1,70
	Y8	20	100	2,00
	Y9	40	50	1,70
05.10.07	Y10	160	13	1,11
	Y11	40	51	1,71
	Y12	80	26	1,41
			69	1,75

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 30

P:\HR\\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007



Proband: 42	Jahrgang	1988	Geschlecht: w	H2S
Datum	Datenreihe	GE _E /m³	µmol/mol	log µmol/mol
17.11.06	Y1	320	16	1,21
	Y2	320	16	1,21
	Y3	160	33	1,51
20.11.06	Y4	320	16	1,21
	Y5	320	16	1,21
	Y6	320	16	1,21
26.02.07	Y7	320	16	1,21
	Y8	320	16	1,21
	Y9	160	33	1,51
05.10.07	Y10	80	40	1,60
	Y11	320	10	1,00
	Y12	320	10	1,00
			20	1,26

Proband: 42	Jahrgang 19	988 G	eschlecht: w	n-Butanol
Datum	Datenreihe	GE _E /m³	µmol/mol	log µmol/mol
17.11.06	Y1	40	50	1,70
	Y2	80	25	1,40
	Y3	20	100	2,00
20.11.06	Y4	80	25	1,40
	Y5	160	12	1,09
	Y6	40	50	1,70
26.02.07	Y7	40	50	1,70
	Y8	40	50	1,70
	Y9	20	100	2,00
05.10.07	Y10	40	51	1,71
	Y11	40	51	1,71
	Y12	80	26	1,41
			69	1,75

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 31

P:\HR\\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC:26.11.2007

Prüfstellenleiter: Dipl.-Ing. Johannsen Stellvertretung: Dipl.-Ing. Karin Dipl.-Ing. Keplin Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mahnke Dipl.-Ing. Langkamp



Proband: 44	Jahrgan	ıg 1956 🤇	1956 Geschlecht: w	
Datum	Datenreihe	GE _E /m³	µmol/mol	log µmol/mol
20.11.06	Y1	80	79	1,90
	Y2	80	79	1,90
	Y3	80	79	1,90
17.09.07	Y4	320	10	1,00
	Y5	160	20	1,30
	Y6	160	20	1,30
30.09.07	Y7	80	40	1,60
	Y8	160	20	1,30
	Y9	160	20	1,30
05.10.07	Y10	80	40	1,60
	Y11	160	20	1,30
	Y12	160	20	1,30
***			37	1,48

Proband: 44	Jahrgang 1956		eschlecht: w	n-Butanol
Datum	Datenreihe	GE _E /m³	µmol/mol	log µmol/mol
07.03.07	Y1	20	100	2,00
	Y2	20	100	2,00
	Y3	10	200	2,30
17.09.07	Y4	40	50	1,70
	Y5	40	50	1,70
	Y6	40	50	1,70
30.09.07	Y7	20	102	2,01
	Y8	10	205	2,05
	Y9	20	102	2,01
05.10.07	Y10	40	51	1,71
	Y11	20	102	2,01
	Y12	160	13	1,11
			94	1,88

M68 346/2 hri/swb 27. Oktober 2007

Seite 32

P:\HR\\68\68346\02_BER_1D_68346.DOC;26.11.2007

